

# ИНСТРУКЦИЯ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОВТОРНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К БЛОКАМ **ALPHA AEB MP32**

Инструкция предназначена для случаев, когда первоначальное подключение удалось выполнить, но затем возможность повторного соединения пропала.

- 1) Скачайте новый инсталлятор (здесь: <https://intergasservice.ru/downloads/> , файл: setup ALPHA-AEB Tuner S \_\_ v8.0.0.48\_30\_01\_2026.exe).
- 2) Установите программу.
- 3) Запустите инсталлятор.
- 4) Выполните подключение.



**ИНТЕРГАЗСЕРВИС**



[intergasservice.ru](https://intergasservice.ru)



[alpha-gbo.ru](https://alpha-gbo.ru)



[8 \(800\) 777-08-01](tel:88007770801)